

INFORMATION PONCTUALITÉ TER VALLÉE DE LA MARNE

JUILLET 2014

PONCTUALITE PONDeree A 5 MINUTES A L'ARRIVEE EN 12 MOIS GLISSANTS



LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE JUILLET

Sur 602 CIRCULATIONS THEORIQUES : 81 RETARDS dont 24 SUPERIEURS A 30 MINUTES.

15 SUPPRESSIONS dont 10 SUPPRESSIONS PREVUES (Causes travaux)

5 SUPPRESSIONS INOPINEES

04 Juillet : 839112, 839117 et 839122 supprimés suite à un problème technique sur la rame.
17 Juillet : 839126 et 839123 supprimés pour cause de problèmes techniques sur la locomotive.

24 RETARDS SUPERIEURS À 30 MINUTES

LES CAUSES MATERIELLES		54 %	
02 Juillet	839128 17.16 CM - PE 18.53	39 min	Problème technique sur la locomotive
04 Juillet	839131 19.36 PE - SDZ 21.52	75 min	
	839109 21.36 PE - BLD 23.52	91 min	Problème technique sur les voitures
06 Juillet	839139 22.36 PE - CM 00.08	37 min	
07 Juillet	839107 16.36 PE - BLD 18.52	32 min	
	839108 19.37 BLD - PE 21.53	31 min	
15 Juillet	839108 19.37 BLD - PE 21.53	71 min	Problème technique sur la locomotive
17 Juillet	839129 18.36 PE - SDZ 20.52	70 min	
18 Juillet	839106 13.33 BLD - PE 15.53	49 min	
23 Juillet	839123 12.36 PE - SDZ 14.46	73 min	
24 Juillet	839133 19.36 PE - CM 21.14	40 min	Voiture à différer
29 Juillet	839125 14.36 PE - SDZ 16.46	63 min	
	839130 17.37 SDZ - PE 19.53	44 min	Problème technique sur la locomotive
LES CAUSES EXTERNES		33 %	
03 Juillet	839128 17.16 CM - PE 18.53	65 min	
	839130 17.37 SDZ - PE 19.53	36 min	Accident de personne
	839133 19.36 PE - CM 21.14	68 min	
	839129 18.36 PE - SDZ 20.52	98 min	
18 Juillet	839107 16.36 PE - BLD 18.52	80 min	
	839128 17.16 CM - PE 18.53	37 min	
	839131 19.36 PE - SDZ 21.52	47 min	Mesures forte chaleur
	839108 19.37 BLD - PE 21.53	43 min	
LES CAUSES INFRASTRUCTURES		13 %	
10 Juillet	839115 06.36 PE - SDZ 08.46	56 min	
15 Juillet	839107 16.36 PE - BLD 18.52	32 min	Dérangement des installations de signalisation
	839130 17.37 SDZ - PE 19.53	36 min	